Prüfbericht

Nr. 212 17654

Fenster Türen Fassaden Werkstoffe Zubehör



Berichtsdatum 20 August 1996

Auftraggeber REHAU AG & Co

Ytterbium 4

91058 Erlangen-Eltersdorf

Auftrag Einbruchprüfung nach DIN V 18 103 (03.92)

Gegenstand Kunststoffrahmentür mit Füllung

mit der Produktbezeichnung "Einbruchhemmende Haustür

S 730"

Inhalt Problemstellung

2 Gegenstand

3 Durchführung

4 Ergebnis

5 Gutachtliche Stellungnahme

6 Hinweise zur Benutzung von i.f.t.-Prüfbenchten

Anlage 1 Konstruktionsunterlagen (6 Seiten)

Anlage 2 Montageanleitung (2 Seiten)

2 von 6

Prüfbericht 212 17654

Firma

vom 20. August 1996 REHAU AG & Co., 91058 Erlangen-Eltersdorf



1 Problemstellung

Die Firma REHAU AG & Co., 91058 Erlangen-Eltersdorf, beauftragte das i.f.t. Rosenheim, an einer Kunststoffrahmentür mit Füllung mit der Produktbezeichnung "Einbruchhemmende Haustür S 730" eine Prüfung auf Einbruchhemmung gemäß DIN V 18 103 (03.92) durchzuführen.

2 Gegenstand

Probekörper

Kunststoffrahmentür mit Füllung

Produktbezeichnung

Einbruchhemmende Haustür S 730

Angriffseite

Schließseite

Öffnungsrichtung

DIN rechts

Rahmen

Rahmenmaterial

PVC-U, weiß

Profilsystem

S 730

Blendrahmen / Zarge

Art

Blendrahmen

Außenabmessung

970 mm x 2100 mm $(B \times H)$

Profilnummer Aussteifungsprofil 60 x 76 mm Nr. 261 519

Flügelrahmen / Türblatt

Flügelaußenmaß

Gangflügel

874 mm x 2048 mm $(B \times H)$

Standflügel

-/- mm x -/- mm $(B \times H)$

Profilnummer

60 x 118 mm

Aussteifungsprofil

Nr. 251 886

Türblattaufbau

Deckplatte

Material / Dicke

--/--

Einlage

Material

-/-

Rahmen /Anleimer /

Einleimer

Material / Querschnitt

-/-

Beschläge

Gangflügelverriegelungen

Schloß

Fabrikat

KFV AS 2606

Anzahl der Riegel

Klassifizierung nach

DIN 18 251 Klasse 3

Biatt

3 von 6

Prüfbericht 212 17654

212 17654 vom 20. August 1996

Firma

REHAU AG & Co., 91058 Erlangen-Eltersdorf



Schließblech

Fabrikat

HAWIK Schließleiste

Zylinder

Fabrikat

DIN 18 254 Klasse 2

Klassifizierung nach

DIN 18 254

Bohrschutz

ja

Ziehschutz

nein

Schutzbeschlag/Drücker

Fabrikat

HOPPE ES 2, DIN 18 257

Klassifizierung nach

DIN 18 257

Zylinderabdeckung

ja

Zusätzliche

Bohrschutzeinlagen

nein

Standflügel

verriegelungen

keine

Bänder/Ecklager

Fabrikat

Dr. HAHN KT-V 7328

Anzahl

Bandsicherungen

Fabrikat

KFV 8042-01

Anzahl

3

3

Falzausbildung

Art

Einfachfalz

Konstruktionsfugen

12 mm

Schwelle/Bodendichtung Aluminiumschwelle Nr. 268 072

Ausfachungen

Verglasung

keine

Nichttransparent

Füllungsart

Sandwichfüllung

Fabrikat

Rodenberg Sicherheitsfüllung B2

Gesamtdicke

24 mm

Abmessungen

678 mm x 1848 mm (BxH)

Füllungsleisten

Profilquerschnitt/-nummerNr. 560 600

Zusatzelemente

keine

Zusatzprofile

keine

Art der Probennahme

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber.

Probekörperanlieferung

29. Juli 1996

Prüfdatum

30. Juli 1996

4 von 6

Prüfbericht 212 17654

212 17654 vom 20, August 1996

Firma

REHAU AG & Co., 91058 Erlangen-Eltersdorf



3 Durchführung

Die Tür wurde zur Prüfung mit einer umlaufenden Umfassungszarge gemäß DIN V 18 103 (03.92), Abschnitt 5.5 in den Prüfstand eingebaut.

Die Prüfung wurde nach DIN V 18 103 (03.92), Abschnitt 6.2 bis 6.5 vorgenommen.

Der Probekörper wurde auf die Widerstandsklasse ET2 geprüft.

4 Ergebnisse

4.1 Meßwerte

Die Meßergebnisse der statischen und dynamischen Prüfungen unterschreiten die zulässigen Maximalwerte gemäß DIN V 18 103 (03.92).

4.2 Beurteilung der Montageanleitung

Die Montageanleitung entspricht in ihren Hauptmerkmalen den Anforderungen von DIN V 18 103 (03.92).

Sie gilt für die Wandbauarten gemäß Tabelle 1 der DIN V 18 103 (03.92).

4.3 Beurteilung der Beschläge

- Die Beschläge entsprechen den Anforderungen aus DIN V 18 103 (03.92).

4.4 Beurteilung der Prüfung mit Werkzeugen

Im Rahmen der Werkzeugprüfung war es nicht möglich, innerhalb der Kontaktzeit gesamt eine durchgangsfähige Öffnung zu schaffen.

5 von 6

Prüfbericht 212 17654

212 17654 - vom 20. August 1996

Firma

REHAU AG & Co., 91058 Erlangen-Eltersdorf



4.5 Beurteilung von Ausfachungen

Für die eingesetzten nichttransparenten Ausfachungen liegt ein Nachweis des vergleichbaren Schutzes nach DIN 52 290 Widerstansklasse B 2 vor. (Prüfbericht Nr.: 213 16460 vom 21. August 1995)

4.6 Beurteilung des Türflügels

In den Widerstandsklassen ET1 und ET2 ist kein gesonderter Nachweis erforderlich.

4.7 Klassifizierung

Die Tür erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen der Widerstandsklasse ET2 nach DIN V 18 103 (03.92). Sie darf bezeichnet werden als

Tür DIN 18 103 - ET2

4.8 Gültigkeit der Prüfergebnisse

Die in diesem Prüfbericht genannten Werte beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt 2 beschriebenen und geprüften Gegenstände.

5 Gutachliche Stellungnahme ¹⁾

5.1 Übertragung der Prüfergebnisse auf andere Abmessungen

Die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen an der Tür mit dem Probekörpermaß von 970 mm x 2100 mm (B x H) sind auf kleinere und auf in Breite und Höhe um 125 mm größere Ausführungen gleicher Bauart übertragbar, sofern alle konstruktiven Einzelheiten (z. B. Türausbildung, Beschläge etc.) der Tür beibehalten werden.

5.2 Übertragung der Prüfergebnisse auf andere Ausführungsvarianten oder Ein bauvarianten bei gleicher Konstruktion.

Eine Übertragung der Prüfergebnisse auf andere Ausführungsvarianten oder Einbauvarianten von Türen gleicher Konstruktion ist nur zulässig, sofern eine eigene Gutachtliche Stellungnahme vorliegt.

In Ergänzung dieser Gutachtlichen Stellungnahme kann eine Übertragung der Prüfergebnisse auf andere Türabmessungen sowie Ausrüstungs- oder Einbauvarianten von Türen gleicher Konstruktion bei der Prüfstelle beantragt werden. Nach der Prüfung erfolgt ggf. eine Bestätigung durch eine Gutachtliche Stellungnahme.

6 von 6

Prüfbericht 212 17654

4 vom 20. August 1996

Firma

REHAU AG & Co., 91058 Erlangen-Eltersdorf



6 Hinwelse zur Benutzung von i.f.t.-Prüfberichten

Im beiliegenden Merkblatt "Hinweise zur Benutzung von i.f.t.-Prüfberichten zu Werbezwecken und für die Veröffentlichung deren Inhaltes" sind die Regelungen zur Benutzung der Prüfberichte festgeschrieben.

Eine Verwendung des Prüfberichtes zu Werbezwecken ist nicht gestattet. Hierzu dient das Prüfzeugnis gemäß DIN V 18 103 (03.92), Abschnitt 9.

i.f.t. Rosenhelm 20. Auguşt 1996

Institutsleiter

Professor Josef Schmid

abor für Türentechnik

Ulrich Sieberath


Blatt 1 von 6

Prüfbericht 212 17654 vom 20. August 1996

Firma

REHAU AG & Co., 91058 Erlangen-Eltersdorf





Hinweis Diese Anlage wurde aus Unterlagen des Auftraggebers erstellt. Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.


Blatt 2 von 6

Prüfbericht 212 17654 vom 20. August 1996

Firma

REHAU AG & Co., 91058 Erlangen-Eltersdorf





Diese Anlage wurde aus Unterlagen des Auftraggebers erstellt. Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.


Blatt 3 von 6

Prüfbericht 212 17654 vom 20. August 1996

Firma

REHAU AG & Co., 91058 Erlangen-Eltersdorf





		Unterliègt nicht der	Unterliegt nicht dem Änderungsdienst	
		REHAU	S 730	
		M 1:1 2.8.96		
	1	5244/Mö. 5387	[-]	
Stempet iff	Stempet ift	\$K-11830		

Diese Anlage wurde aus Unterlagen des Auftraggebers erstellt. Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.


Blatt 4 von 6

Prüfbericht 212 17654 vom 20. August 1996

Firma

REHAU AG & Co., 91058 Erlangen-Eltersdorf





Hinweis

Diese Anlage wurde aus Unterlagen des Auftraggebers erstellt. Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.


Blatt 5 von 6

Prüfbericht 212 17654 vom 20, August 1996

Firma

REHAU AG & Co., 91058 Erlangen-Eltersdorf






Blatt 6 von 6

Prüfbericht 212 17654 vom 20. August 1996

Firma

REHAU AG & Co., 91058 Erlangen-Eltersdorf





Blatt 2 von 2

Prüfbericht 212 17654 vom 20. August 1996

Firma

REHAU AG & Co., 91058 Erlangen-Eltersdorf



